

**Załącznik nr 1 Bariery w
MOPR**

L.p.	Nazwa jednostki	Adres występowania bariery	Opis bariery
1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	ul. Grodzka 7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budynek wielokondygnacyjny, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Lokal MOPR znajduje się na trzech kondygnacjach 2. Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z budynku. 3. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu pionowego. 4. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku. 5. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 6. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku. 7. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach. 8. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych. 9. Brak posadzek antypoślizgowych. 10. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne 11. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym: § niskich blatów z możliwością wjazdu wózkami pod blat, § brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.
2	Filia MOPR Nr 1	ul. Lubartowska 6/8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budynek wielokondygnacyjny, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych 2. Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z budynku. 3. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu pionowego. 4. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku. 5. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 6. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku. 7. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach. 8. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych 9. Brak posadzek antypoślizgowych. 10. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne 11. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym: § niskich blatów z możliwością wjazdu wózkami pod blat, § brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.
3	Sekcja Pracy Socjalnej nr 1	ul. Głowackiego 35	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budynek nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych , siedziba SPS na parterze 2.. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku. 4. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 3. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku. 4. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach. 5. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych 8. Brak posadzek antypoślizgowych. 6. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne 7. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym: § niskich blatów z możliwością wjazdu wózkami pod blat, § brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.

4	Sekcja Pracy Socjalnej nr 2	ul. Narutowicza 74	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budynek nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych , siedziba SPS na parterze 2. Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z budynku. 3. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku. 4. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 5. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku. 6. W budynku występują progi i różnicowania poziomów w posadzkach. 7. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych 8. Brak posadzek antypoślizgowych. 9. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne 10. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym: § niskich blatów z możliwością wjazdu wózkami pod blat, § brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.
5	Sekcja Pracy Socjalnej nr 3	ul. Jezuicka 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budynek wielokondygnacyjny, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Lokal MOPR znajduje się na I kondygnacji 2. Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z budynku 3. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu pionowego. 4. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku. 5. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 6. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku. 7. W budynku występują progi i różnicowania poziomów w posadzkach. 8. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych. 9. Brak posadzek antypoślizgowych. 10. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne 11. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym: § niskich blatów z możliwością wjazdu wózkami pod blat, § brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.
6	Sekcja Pracy Socjalnej nr 15	ul. Chopina 11/4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budynek wielokondygnacyjny, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Lokal MOPR znajduje się na I kondygnacji 2. Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z budynku 3. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu pionowego. 4. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku. 5. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 6. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku. 7. W budynku występują progi i różnicowania poziomów w posadzkach. 8. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych. 9. Brak posadzek antypoślizgowych. 10. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne 11. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym: § niskich blatów z możliwością wjazdu wózkami pod blat, § brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.

7	Sekcja Pracy Socjalnej nr 4	ul. Lubartowska 59/2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budynek nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych , siedziba SPS na parterze 2. Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z budynku. 3. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku. 4. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 5. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku. 6. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach. 7. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych 8. Brak posadzek antypoślizgowych. 9. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne 10. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym: § niskich blatów z możliwością wjazdu wózkami pod blat, § brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.
8	Filia MOPR nr 2	ul. Kresowa 9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budynek nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych , siedziba na I piętrze 2. Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z budynku. 3. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu pionowego. 4. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku. 5. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 6. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku. 7. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach. 8. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych 9. Brak posadzek antypoślizgowych. 10. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne 11. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym: § niskich blatów z możliwością wjazdu wózkami pod blat, § brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.
9	Sekcja Pracy Socjalnej nr 7 i 12	ul. Startowa 11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budynek częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych , siedziba SPS na wysokim parterze 2. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku. 3. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 4. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku. 5. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach. 6. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych 7. Brak posadzek antypoślizgowych. 8. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne 10. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym: § niskich blatów z możliwością wjazdu wózkami pod blat, § brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.

10	Sekcja Pracy Socjalnej nr 11	ul. Montażowa 16	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budynek nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych , siedziba SPS na parterze 2. Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z budynku. 3. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku. 4. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 5. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku. 6. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach. 7. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych 8. Brak posadzek antypoślizgowych. 9. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne 10. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym: § niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat, § brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.
11	Sekcja Pracy Socjalnej nr 16	ul. Towarowa 19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budynek nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych , siedziba SPS na wysokim parterze 2. Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z budynku. 3. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku. 4. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 5. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku. 6. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach. 7. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych 8. Brak posadzek antypoślizgowych. 9. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne 10. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym: § niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat, § brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.
12	Sekcja Pracy Socjalnej nr 23	ul. Jagiely 16 E	<p>Budynek wielokondygnacyjny, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Lokal MOPR znajduje się na I kondygnacji</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu pionowego. 3. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku. 4. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 5. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku. 6. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach. 7. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych. 8. Brak posadzek antypoślizgowych. 9. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne 10. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym: § niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat, § brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.

13	Filia MOPR nr 3 i SPS Nr 8	ul. Mieszka I 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budynek wielokondygnacyjny, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Lokal MOPR znajduje się na I kondygnacji 2. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu pionowego. 3. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku. 4. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 5. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku. 6. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach. 7. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych. 8. Brak posadzek antypoślizgowych. 9. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne 10. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym: § niskich blatów z możliwością wjazdu wózkami pod blat, § brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.
14	Sekcja Pracy Socjalnej nr 6	ul. Jutrzenki 6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budynek wielokondygnacyjny, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Lokal MOPR znajduje się na I kondygnacji 2. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu pionowego. 3. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku. 4. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 5. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku. 6. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach. 7. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych. 8. Brak posadzek antypoślizgowych. 9. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne 10. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym: § niskich blatów z możliwością wjazdu wózkami pod blat, § brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.
15	Sekcja Pracy Socjalnej nr 10	ul. Głęboka 11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budynek nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych , siedziba na I piętrze 2. Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z budynku. 3. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu pionowego. 4. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku. 5. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 6. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku. 7. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach. 8. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych 9. Brak posadzek antypoślizgowych. 10. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne 101. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym: § niskich blatów z możliwością wjazdu wózkami pod blat, § brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.
16	Sekcja Pracy Socjalnej nr	ul. Zana 14	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budynek wielokondygnacyjny, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Lokal MOPR znajduje

14			<p>się na I kondygnacji</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu pionowego. 3. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku. 4. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 5. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku. 6. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach. 7. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych. 8. Brak posadzek antypoślizgowych. 9. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne 10. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym: § niskich blatów z możliwością wjazdu wózkami pod blaty, § brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.
17	Filia MOPR nr 4 i SPS Nr 19	Aleja Kompozytorów Polskich 8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budynek wielokondygnacyjny, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Lokal MOPR znajduje się na parterze budynku. 2. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu pionowego. 3. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku. 4. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 5. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku. 6. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach. 7. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych. 8. Brak posadzek antypoślizgowych. 9. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne 10. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym: § niskich blatów z możliwością wjazdu wózkami pod blaty, § brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.
18	Sekcja Pracy Socjalnej nr 18	ul. Koryznowej 2b	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budynek wielokondygnacyjny, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Lokal MOPR znajduje się na parterze budynku. 2. Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z budynku. 3. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu pionowego. 4. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku. 5. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 6. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku. 7. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach. 8. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych. 9. Brak posadzek antypoślizgowych. 10. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne 11. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym: § niskich blatów z możliwością wjazdu wózkami pod blaty, § brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.
19	Sekcja Pracy Socjalnej nr	ul. Paganiniego 12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budynek wielokondygnacyjny, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Lokal MOPR znajduje

22			<p>się na parterze budynku.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z budynku. 3. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu pionowego. 4. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku. 5. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 6. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku. 7. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach. 8. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych. 9. Brak posadzek antypoślizgowych. 10. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne 11. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urzędzenia do samodzielnej obsługi, w tym: <ul style="list-style-type: none"> § niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat, § brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.
20	Filia MOPR nr 5 i SPS Nr 20 oraz Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów	ul. Nałkowskich 114	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budynek wielokondygnacyjny, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Lokal MOPR znajduje się na I kondygnacji 2. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu pionowego. 3. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku. 4. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 5. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku. 6. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach. 7. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych. 8. Brak posadzek antypoślizgowych. 9. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne 10. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urzędzenia do samodzielnej obsługi, w tym: <ul style="list-style-type: none"> § niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat, § brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.
21	Sekcja Pracy Socjalnej nr 5	ul. Piekarska 27	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budynek wielokondygnacyjny, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Lokal MOPR znajduje się na I kondygnacji 2. Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z budynku. 3. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu pionowego. 4. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku. 5. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 6. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.

			<p>7. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.</p> <p>8. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych.</p> <p>9. Brak posadzek antypoślizgowych.</p> <p>10. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne</p> <p>11. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urzędzenia do samodzielnej obsługi, w tym: § niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat, § brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.</p>
22	Sekcja Pracy Socjalnej nr 17	ul. Róży Wiatrów 1	<p>1. Budynek wielokondygnacyjny, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Lokal MOPR znajduje się na I kondygnacji</p> <p>2. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu pionowego.</p> <p>3. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.</p> <p>4. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.</p> <p>5. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.</p> <p>6. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.</p> <p>7. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych.</p> <p>8. Brak posadzek antypoślizgowych.</p> <p>9. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne</p> <p>10. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urzędzenia do samodzielnej obsługi, w tym: § niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat, § brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.</p>
23	Sekcja Pracy Socjalnej nr 21	Głusk ul. Zdrowa 14	<p>1. Budynek wielokondygnacyjny, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Lokal MOPR znajduje się na I kondygnacji</p> <p>2. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu pionowego.</p> <p>3. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.</p> <p>4. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.</p> <p>5. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.</p> <p>6. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.</p> <p>7. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych.</p> <p>8. Brak posadzek antypoślizgowych.</p> <p>9. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne</p> <p>10. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urzędzenia do samodzielnej obsługi, w tym: § niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat, § brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.</p>
24	Dział Świadczeń Socjalnych MOPR oraz Dział ds. Osób Niepełnosprawnych MOPR	ul. Zemborzycka 88 - 92	Budynek dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych – bez barier jednak brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.
25	Centrum Interwencji Kryzysowej MOPR	ul. Probostwo 6a	<p>Budynek parterowy, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.</p> <p>Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z budynku.</p> <p>1. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.</p>

			<p>2. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.</p> <p>3. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.</p> <p>4. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.</p> <p>5. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych.</p> <p>6. Brak posadzek antypoślizgowych.</p> <p>7. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne</p> <p>8. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym: § niskich blatów z możliwością wjazdu wózkami pod blat, § brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.</p>
26	Centrum Aktywności Środowiskowej	ul. A. Grygowej 4B	<p>1. Budynek nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych , siedziba CAŚ na parterze</p> <p>2. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.</p> <p>4. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.</p> <p>5. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.</p> <p>6. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.</p> <p>7. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych</p> <p>8. Brak posadzek antypoślizgowych.</p> <p>9. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne</p> <p>10. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym: § niskich blatów z możliwością wjazdu wózkami pod blat, § brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.</p>
27	Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	ul. Popiełuszki 28E/3	<p>Budynek parterowy, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.</p> <p>Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z budynku.</p> <p>1. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.</p> <p>2. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.</p> <p>3. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.</p> <p>4. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.</p> <p>5. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych.</p> <p>6. Brak posadzek antypoślizgowych.</p> <p>7. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne</p> <p>8. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym: § niskich blatów z możliwością wjazdu wózkami pod blat, § brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.</p>
28	Dzienny Ośrodek Wsparcia	Młyńska 18	<p>1. Budynek nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych , siedziba Ośrodka na parterze</p> <p>2. Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z budynku.</p> <p>3. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.</p> <p>4. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.</p> <p>5. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.</p> <p>6. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.</p> <p>7. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych</p> <p>8. Brak posadzek antypoślizgowych.</p> <p>9. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne</p> <p>10. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym:</p>

			<p>§ niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat, § brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.</p>
--	--	--	---