

NATĘŻENIE RUCHU ROWEROWEGO NA SKRZYŻOWANIU Krańcowa - Droga Męczenników Majdanka

Oznaczenie skrzyżowania: R021

Uwagi:

| | | |
|-------------------------|------------|-----------------------|
| Data wykonania pomiaru: | 2015-05-14 | Stan pogody: pogodnie |
| Dzień tygodnia: | czwartek | Stan jezdni: sucha |
| Godz. rozp. pomiaru: | 07:00 | Temperatura: 17 C |
| Czas trwania pomiaru: | 60' | |

| 1 Krańcowa (od Witosy) | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------|
| | Rowery na chodniku | Rowery na ścieżce | Rowery na pasie jezdni | Rowery na jezdni | Rowery na ścieżce 2 | Rowery na chodniku 2 | SUMA |
| SP | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 42 | 2 29 | 7 100 |
| P | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 58 | 0 0 | 7 0 |
| SL | 0 0 | 2 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
| SUMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 16 |

12 % jadących niezgodnie z przepisami

| 4 Droga Męczenników Majdanka (od Lotniczej) | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------|
| | Rowery na chodniku | Rowery na ścieżce | Rowery na pasie jezdni | Rowery na jezdni | Rowery na ścieżce 2 | Rowery na chodniku 2 | SUMA |
| SP | 0 0 | 6 43 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
| P | 0 0 | 5 36 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 100 | 10 0 |
| SL | 0 0 | 3 21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
| SUMA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 |

26 % jadących niezgodnie z przepisami

| 3 Krańcowa (od Elektrycznej) | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------|
| | Rowery na chodniku | Rowery na ścieżce | Rowery na pasie jezdni | Rowery na jezdni | Rowery na ścieżce 2 | Rowery na chodniku 2 | SUMA |
| SP | 0 0 | 3 21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
| P | 0 0 | 11 79 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 0 |
| SL | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| SUMA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |

0 % jadących niezgodnie z przepisami

| 2 Droga Męczenników Majdanka (od Grabskiego) | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------|
| | Rowery na chodniku | Rowery na ścieżce | Rowery na pasie jezdni | Rowery na jezdni | Rowery na ścieżce 2 | Rowery na chodniku 2 | SUMA |
| SP | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| P | 0 0 | 12 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 0 |
| SL | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| SUMA | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |

0 % jadących niezgodnie z przepisami

| Suma pojazdów | | |
|---------------|----|-----|
| | P | [%] |
| Rch | 0 | 0 |
| Rs | 42 | 69 |
| Rp | 0 | 0 |
| R | 0 | 0 |
| Rs2 | 12 | 20 |
| Rch2 | 7 | 11 |
| Suma | 61 | 100 |

| | |
|--------------------|------------|
| Data sporządzenia | 27.05.2015 |
| Osoba wypełniająca | AB |

| | | |
|---------------|----|------|
| Suma pieszych | 0 | osób |
| Suma pojazdów | 61 | P |

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Wylot nr 1 = 14 | Wylot nr 2 = 15 | Wylot nr 3 = 13 | Wylot nr 4 = 19 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

NATĘŻENIE RUCHU ROWEROWEGO NA SKRZYŻOWANIU Krańcowa - Droga Męczenników Majdanka

Oznaczenie skrzyżowania: R021

Uwagi:

| | | |
|-------------------------|------------|-----------------------|
| Data wykonania pomiaru: | 2015-05-14 | Stan pogody: pogodnie |
| Dzień tygodnia: | czwartek | Stan jezdni: sucha |
| Godz. rozp. pomiaru: | 08:00 | Temperatura: 17 C |
| Czas trwania pomiaru: | 60' | |

| 1 Krańcowa (od Witosa) | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|
| | Rowery na chodniku | Rowery na ścieżce | Rowery na pasie jezdni | Rowery na jezdni | Rowery na ścieżce 2 | Rowery na chodniku 2 | SUMA |
| SP | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 4 <small>80 40</small> | 1 <small>20 100</small> | 5 |
| P | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 6 <small>100 60</small> | 0 <small>0</small> | 6 |
| SL | 0 <small>0</small> | 4 <small>100 100</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 4 |
| SUMA | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 15 |

7 % jadących niezgodnie z przepisami

| 4 Droga Męczenników Majdanka (od Lotniczej) | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|------|
| | Rowery na chodniku | Rowery na ścieżce | Rowery na pasie jezdni | Rowery na jezdni | Rowery na ścieżce 2 | Rowery na chodniku 2 | SUMA |
| SP | 0 0 | 5 100 33 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 |
| P | 0 0 | 6 67 40 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 33 100 | 9 |
| SL | 0 0 | 4 100 27 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 |
| SUMA | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |

17 % jadących niezgodnie z przepisami

| 3 Krańcowa (od Elektrycznej) | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| | Rowery na chodniku | Rowery na ścieżce | Rowery na pasie jezdni | Rowery na jezdni | Rowery na ścieżce 2 | Rowery na chodniku 2 | SUMA |
| SP | 0 <small>0</small> | 4 <small>100 44</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 4 |
| P | 0 <small>0</small> | 5 <small>100 56</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 5 |
| SL | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 |
| SUMA | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |

0 % jadących niezgodnie z przepisami

| 2 Droga Męczenników Majdanka (od Grabskiego) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| | Rowery na chodniku | Rowery na ścieżce | Rowery na pasie jezdni | Rowery na jezdni | Rowery na ścieżce 2 | Rowery na chodniku 2 | SUMA |
| SP | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 |
| P | 0 <small>0</small> | 8 <small>100 100</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 8 |
| SL | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 |
| SUMA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |

0 % jadących niezgodnie z przepisami

| | |
|--------------------|------------|
| Data sporządzenia | 27.05.2015 |
| Osoba wypełniająca | AB |

| | | |
|---------------|----|------|
| Suma pieszych | 0 | osób |
| Suma pojazdów | 50 | P |

| | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Wylot nr 1 = 9 | Wylot nr 2 = 17 | Wylot nr 3 = 11 | Wylot nr 4 = 13 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| Suma pojazdów | | |
|---------------|----|-----|
| | P | [%] |
| Rch | 0 | 0 |
| Rs | 36 | 72 |
| Rp | 0 | 0 |
| R | 0 | 0 |
| Rs2 | 10 | 20 |
| Rch2 | 4 | 8 |
| Suma | 50 | 100 |

NATĘŻENIE RUCHU ROWEROWEGO NA SKRZYŻOWANIU Krańcowa - Droga Męczenników Majdanka

Oznaczenie skrzyżowania: R021

Uwagi:

| | | |
|-------------------------|------------|-----------------------|
| Data wykonania pomiaru: | 2015-05-14 | Stan pogody: pogodnie |
| Dzień tygodnia: | czwartek | Stan jezdni: sucha |
| Godz. rozp. pomiaru: | 15:00 | Temperatura: 19 C |
| Czas trwania pomiaru: | 60' | |

| 1 Krańcowa (od Witosy) | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|------|
| | Rowery na chodniku | Rowery na ścieżce | Rowery na pasie jezdni | Rowery na jezdni | Rowery na ścieżce 2 | Rowery na chodniku 2 | SUMA |
| SP | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 5 83 36 | 1 17 100 | 6 |
| P | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 9 100 64 | 0 0 0 | 9 |
| SL | 0 0 0 | 2 100 100 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 2 |
| SUMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 17 |

6 % jadących niezgodnie z przepisami

| 4 Droga Męczenników Majdanka (od Lotniczej) | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|------|
| | Rowery na chodniku | Rowery na ścieżce | Rowery na pasie jezdni | Rowery na jezdni | Rowery na ścieżce 2 | Rowery na chodniku 2 | SUMA |
| SP | 0 0 | 4 100 17 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 |
| P | 0 0 | 15 68 65 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 32 100 | 22 |
| SL | 0 0 | 4 100 17 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 |
| SUMA | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 |

23 % jadących niezgodnie z przepisami

| 3 Krańcowa (od Elektrycznej) | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|------|
| | Rowery na chodniku | Rowery na ścieżce | Rowery na pasie jezdni | Rowery na jezdni | Rowery na ścieżce 2 | Rowery na chodniku 2 | SUMA |
| SP | 0 0 | 6 100 40 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 |
| P | 0 0 | 9 90 60 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 10 50 | 10 |
| SL | 2 67 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 33 50 | 3 |
| SUMA | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |

21 % jadących niezgodnie z przepisami

| 2 Droga Męczenników Majdanka (od Grabskiego) | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|------|
| | Rowery na chodniku | Rowery na ścieżce | Rowery na pasie jezdni | Rowery na jezdni | Rowery na ścieżce 2 | Rowery na chodniku 2 | SUMA |
| SP | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
| P | 0 0 | 19 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 |
| SL | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
| SUMA | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |

0 % jadących niezgodnie z przepisami

| | |
|--------------------|------------|
| Data sporządzenia | 27.05.2015 |
| Osoba wypełniająca | AB |

| | | |
|---------------|----|------|
| Suma pieszych | 0 | osób |
| Suma pojazdów | 85 | P |

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Wylot nr 1 = 14 | Wylot nr 2 = 30 | Wylot nr 3 = 13 | Wylot nr 4 = 28 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| Suma pojazdów | | |
|---------------|----|-----|
| | P | [%] |
| Rch | 2 | 2 |
| Rs | 59 | 69 |
| Rp | 0 | 0 |
| R | 0 | 0 |
| Rs2 | 14 | 16 |
| Rch2 | 10 | 12 |
| Suma | 85 | 100 |

NATĘŻENIE RUCHU ROWEROWEGO NA SKRZYŻOWANIU Krańcowa - Droga Męczenników Majdanka

Oznaczenie skrzyżowania: R021

Uwagi:

| | | |
|-------------------------|------------|-----------------------|
| Data wykonania pomiaru: | 2015-05-14 | Stan pogody: pogodnie |
| Dzień tygodnia: | czwartek | Stan jezdni: sucha |
| Godz. rozp. pomiaru: | 16:00 | Temperatura: 19 C |
| Czas trwania pomiaru: | 60' | |

| 1 Krańcowa (od Witosy) | | | | | | | SUMA |
|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|--|------|
| Rowery na chodniku | Rowery na ścieżce | Rowery na pasie jezdni | Rowery na jezdni | Rowery na ścieżce 2 | Rowery na chodniku 2 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | | 7 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
| SUMA | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | | 14 |

0 % jadących niezgodnie z przepisami

| 4 Droga Męczenników Majdanka (od Lotniczej) | | | | | | | SUMA |
|---|-------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|--|------|
| Rowery na chodniku | Rowery na ścieżce | Rowery na pasie jezdni | Rowery na jezdni | Rowery na ścieżce 2 | Rowery na chodniku 2 | | |
| 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 |
| 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | | 21 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 |
| SUMA | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | | 34 |

24 % jadących niezgodnie z przepisami

| 3 Krańcowa (od Elektrycznej) | | | | | | | SUMA |
|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|--|------|
| Rowery na chodniku | Rowery na ścieżce | Rowery na pasie jezdni | Rowery na jezdni | Rowery na ścieżce 2 | Rowery na chodniku 2 | | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 7 |
| 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 5 |
| SUMA | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 21 |

29 % jadących niezgodnie z przepisami

| 2 Droga Męczenników Majdanka (od Grabskiego) | | | | | | | SUMA |
|--|-------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|--|------|
| Rowery na chodniku | Rowery na ścieżce | Rowery na pasie jezdni | Rowery na jezdni | Rowery na ścieżce 2 | Rowery na chodniku 2 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| SUMA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 |

0 % jadących niezgodnie z przepisami

| | |
|--------------------|------------|
| Data sporządzenia | 27.05.2015 |
| Osoba wypełniająca | AB |

| | | |
|---------------|----|------|
| Suma pieszych | 0 | osób |
| Suma pojazdów | 79 | P |

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Wylot nr 1 = 14 | Wylot nr 2 = 29 | Wylot nr 3 = 15 | Wylot nr 4 = 21 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|




| Suma pojazdów | | |
|---------------|----|-----|
| | P | [%] |
| Rch | 3 | 4 |
| Rs | 52 | 66 |
| Rp | 0 | 0 |
| R | 0 | 0 |
| Rs2 | 13 | 16 |
| Rch2 | 11 | 14 |
| Suma | 79 | 100 |

NATEŻENIE RUCHU ROWEROWEGO NA SKRZYŻOWANIU Krańcowa - Droga Męczenników Majdanka

Oznaczenie skrzyżowania: R021

Uwagi:

| | | |
|-------------------------|------------|-----------------------|
| Data wykonania pomiaru: | 2015-05-20 | Stan pogody: pogodnie |
| Dzień tygodnia: | środa | Stan jezdni: sucha |
| Godz. rozp. pomiaru: | 17:00 | Temperatura: 18 C |
| Czas trwania pomiaru: | 60' | |

| 1 Krańcowa (od Witosa) | | | | | | | SUMA |
|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|
| Rowery na chodniku | Rowery na ścieżce | Rowery na pasie jezdni | Rowery na jezdni | Rowery na ścieżce 2 | Rowery na chodniku 2 | | |
|  SP | 0 <small>0</small> 0 | 0 <small>0</small> 0 | 0 <small>0</small> 0 | 0 <small>0</small> 0 | 7 <small>50</small> 70 | 3 <small>100</small> 30 | 10 |
|  P | 0 <small>0</small> 0 | 0 <small>0</small> 0 | 0 <small>0</small> 0 | 0 <small>0</small> 0 | 7 <small>50</small> 100 | 0 <small>0</small> 0 | 7 |
|  SL | 0 <small>0</small> 0 | 3 <small>100</small> 100 | 0 <small>0</small> 0 | 0 <small>0</small> 0 | 0 <small>0</small> 0 | 0 <small>0</small> 0 | 3 |
| SUMA | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 20 |

15 % jących niezgodnie z przepisami

| 4 Droga Męczenników Majdanka (od Lotniczej) | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|------|
| | Rowery na chodniku | Rowery na ścieżce | Rowery na pasie jezdni | Rowery na jezdni | Rowery na ścieżce 2 | Rowery na chodniku 2 | SUMA |
| SP | 0 0 | 6 100 25 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 |
| P | 0 0 | 13 76 54 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 24 100 | 17 |
| SL | 0 0 | 5 100 21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 |
| SUMA | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 |

14 % jących niezgodnie z przepisami

| 3 Krańcowa (od Elektrycznej) | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------|
| | Rowery na chodniku | Rowery na ścieżce | Rowery na pasie jezdni | Rowery na jezdni | Rowery na ścieżce 2 | Rowery na chodniku 2 | SUMA |
| SP | 0 <small>0</small> | 4 <small>80 36</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 1 <small>20 100</small> | 5 |
| P | 0 <small>0</small> | 7 <small>100 64</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 7 |
| SL | 2 <small>100 100</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 2 |
| SUMA | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |

21 % jących niezgodnie z przepisami

| 2 Droga Męczenników Majdanka (od Grabskiego) | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|------|
| | Rowery na chodniku | Rowery na ścieżce | Rowery na pasie jezdni | Rowery na jezdni | Rowery na ścieżce 2 | Rowery na chodniku 2 | SUMA |
| SP | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
| P | 0 0 | 17 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 |
| SL | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
| SUMA | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |

0 % jących niezgodnie z przepisami

| | |
|--------------------|------------|
| Data sporządzenia | 27.05.2015 |
| Osoba wypełniająca | AB |

| | | |
|---------------|----|------|
| Suma pieszych | 0 | osób |
| Suma pojazdów | 79 | P |

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Wylot nr 1 = 12 | Wylot nr 2 = 25 | Wylot nr 3 = 13 | Wylot nr 4 = 29 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| Suma pojazdów | | |
|---------------|----|-----|
| | P | [%] |
| Rch | 2 | 3 |
| Rs | 55 | 70 |
| Rp | 0 | 0 |
| R | 0 | 0 |
| Rs2 | 14 | 18 |
| Rch2 | 8 | 10 |
| Suma | 79 | 100 |