

# NATĘŻENIE RUCHU ROWEROWEGO NA SKRZYŻOWANIU Spółdzielczości Pracy - Andersa - Smorawińskiego


Oznaczenie skrzyżowania: R008

Uwagi:

Data wykonania pomiaru:	2015-05-13	Stan pogody:	pochmurno
Dzień tygodnia:	środa	Stan jezdni:	sucha
Godz. rozp. pomiaru:	07:00	Temperatura:	10 C
Czas trwania pomiaru:	60'		

1	Spółdzielczości Pracy							SUMA
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2		
SP	3	100 38	0	0	0	0	0	3
P	4	100 50	0	0	0	0	0	4
SL	1	100 12	0	0	0	0	0	1
SUMA	8	0	0	0	0	0	0	8

100% jadących niezgodnie z przepisami



Suma pojazdów		
	P	[%]
Rch	10	100
Rs	0	0
Rp	0	0
R	0	0
Rs2	0	0
Rch2	0	0
Suma	10	100

3	Spółdzielczości Pracy							SUMA
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2		
SP	0	0	0	0	0	0	0	0
P	1	100 50	0	0	0	0	0	1
SL	1	100 50	0	0	0	0	0	1
SUMA	2	0	0	0	0	0	0	2

100% jadących niezgodnie z przepisami

Data sporządzenia	27.05.2015
Osoba wypełniająca	AB

Suma pieszych	0	osób
Suma pojazdów	10	P


Wylot nr 1 = 1	Wylot nr 2 = 1	Wylot nr 3 = 4	Wylot nr 4 = 4
----------------	----------------	----------------	----------------

NATEŻENIE RUCHU ROWEROWEGO  
NA SKRZYŻOWANIU Spółdzielczości Pracy - Andersa - Smorawińskiego  
Oznaczenie skrzyżowania: R008  
Uwagi:

Data wykonania pomiaru:	2015-05-13	Stan pogody:	pochmurno
Dzień tygodnia:	środa	Stan jezdni:	sucha
Godz. rozp. pomiaru:	08:00	Temperatura:	10 C
Czas trwania pomiaru:	60'		

1		Spółdzielczości Pracy						SUMA	
		Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2		
SP	1	100 20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1
P	3	100 60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3
SL	1	100 20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1
SUMA	5		0	0	0	0	0	0	5

100% jadących niezgodnie z przepisami



Suma pojazdów		
	P	[%]
Rch	14	100
Rs	0	0
Rp	0	0
R	0	0
Rs2	0	0
Rch2	0	0
Suma	14	100

3		Spółdzielczości Pracy						SUMA	
		Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2		
SP	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
P	9	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9
SL	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
SUMA	9		0	0	0	0	0	0	9

100% jadących niezgodnie z przepisami

Data sporządzenia	27.05.2015
Osoba wypełniająca	AB

Suma pieszych	0	osób
Suma pojazdów	14	P

Wylot nr 1 = 9	Wylot nr 2 = 1	Wylot nr 3 = 3	Wylot nr 4 = 1
----------------	----------------	----------------	----------------

NATEŻENIE RUCHU ROWEROWEGO  
NA SKRZYŻOWANIU Spółdzielczości Pracy - Andersa - Smorawińskiego


Oznaczenie skrzyżowania: R008

Uwagi:

Data wykonania pomiaru:	2015-05-13	Stan pogody:	pochmurno
Dzień tygodnia:	środa	Stan jezdni:	sucha
Godz. rozp. pomiaru:	15:00	Temperatura:	12 C
Czas trwania pomiaru:	60'		

1	Spółdzielczości Pracy						SUMA	
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2		
SP	0	0	0	0	0	0	0	
P	3	0	0	0	0	0	3	
SL	0	0	0	0	0	0	0	
SUMA	3	0	0	0	0	0	3	

100% jadących niezgodnie z przepisami



Suma pojazdów		
	P	[%]
Rch	8	100
Rs	0	0
Rp	0	0
R	0	0
Rs2	0	0
Rch2	0	0
Suma	8	100

3	Spółdzielczości Pracy						SUMA	
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2		
SP	0	0	0	0	0	0	0	
P	5	0	0	0	0	0	5	
SL	0	0	0	0	0	0	0	
SUMA	5	0	0	0	0	0	5	

100% jadących niezgodnie z przepisami

Data sporządzenia	27.05.2015
Osoba wypełniająca	AB

Suma pieszych	0	osób
Suma pojazdów	8	P


Wylot nr 1 = 5	Wylot nr 2 = 0	Wylot nr 3 = 3	Wylot nr 4 = 0
----------------	----------------	----------------	----------------

NATEŻENIE RUCHU ROWEROWEGO  
NA SKRZYŻOWANIU Spółdzielczości Pracy - Andersa - Smorawińskiego  
Oznaczenie skrzyżowania: R008  
Uwagi:

Data wykonania pomiaru:	2015-05-13	Stan pogody:	pochmurno
Dzień tygodnia:	środa	Stan jezdni:	sucha
Godz. rozp. pomiaru:	16:00	Temperatura:	12 C
Czas trwania pomiaru:	60'		

1	Spółdzielczości Pracy						SUMA
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	
SP	0	0	0	0	0	0	0
P	8	100	0	0	0	0	8
SL	1	100	0	0	0	0	1
SUMA	9	0	0	0	0	0	9

100% jadących niezgodnie z przepisami



Suma pojazdów		
	P	[%]
Rch	12	100
Rs	0	0
Rp	0	0
R	0	0
Rs2	0	0
Rch2	0	0
Suma	12	100

3	Spółdzielczości Pracy						SUMA
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	
SP	0	0	0	0	0	0	0
P	3	100	0	0	0	0	3
SL	0	0	0	0	0	0	0
SUMA	3	0	0	0	0	0	3

100% jadących niezgodnie z przepisami

Data sporządzenia	27.05.2015
Osoba wypełniająca	AB

Suma pieszych	0	osób
Suma pojazdów	12	P

Wylot nr 1 = 3	Wylot nr 2 = 1	Wylot nr 3 = 8	Wylot nr 4 = 0
----------------	----------------	----------------	----------------

NATEŻNIENIE RUCHU ROWEROWEGO  
NA SKRZYŻOWANIU Spółdzielczości Pracy - Andersa - Smorawińskiego


Oznaczenie skrzyżowania: R008

Uwagi:

Data wykonania pomiaru:	2015-05-13	Stan pogody:	pochmurno
Dzień tygodnia:	środa	Stan jezdni:	sucha
Godz. rozp. pomiaru:	17:00	Temperatura:	12 C
Czas trwania pomiaru:	60'		

1		Spółdzielczości Pracy						SUMA	
		Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2		
SP	1	100 20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1
P	3	100 60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3
SL	1	100 20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1
SUMA	5		0	0	0	0	0	0	5

100% jadących niezgodnie z przepisami



Suma pojazdów		
	P	[%]
Rch	7	100
Rs	0	0
Rp	0	0
R	0	0
Rs2	0	0
Rch2	0	0
Suma	7	100

3		Spółdzielczości Pracy						SUMA	
		Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2		
SP	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
P	2	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2
SL	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
SUMA	2		0	0	0	0	0	0	2

100% jadących niezgodnie z przepisami

Data sporządzenia	27.05.2015
Osoba wypełniająca	AB

Suma pieszych	0	osób
Suma pojazdów	7	P

Wylot nr 1 = 2	Wylot nr 2 = 1	Wylot nr 3 = 3	Wylot nr 4 = 1
----------------	----------------	----------------	----------------