

NATEŻENIE RUCHU ROWEROWEGO
NA SKRZYŻOWANIU Unii Lubelskiej - Galeria Zamek


Oznaczenie skrzyżowania: R020

Uwagi:

Data wykonania pomiaru:	2015-05-13	Stan pogody:	pochmurno
Dzień tygodnia:	środa	Stan jezdni:	sucha
Godz. rozp. pomiaru:	07:00	Temperatura:	19 C
Czas trwania pomiaru:	60'		

1 Unii Lubelskiej (od Zamku)							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
P	0 0	31 63 100	0 0	0 0	18 37 100	0 0	49
SL	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
SUMA	0	31	0	0	18	0	49

0 % jadących niezgodnie z przepisami



3 Unii Lubelskiej (od Fabrycznej)						
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2
SP	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
P	0 0	23 43 100	0 0	0 0	30 57 100	0 0
SL	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
SUMA	0	23	0	0	30	0

0 % jadących niezgodnie z przepisami

Suma pojazdów		
	P	[%]
Rch	0	0
Rs	54	53
Rp	0	0
R	0	0
Rs2	48	47
Rch2	0	0
Suma	102	100

Data sporządzenia	27.05.2015
Osoba wypełniająca	AB

Suma pieszych	0	osób
Suma pojazdów	102	P

Wylot nr 1 = 53	Wylot nr 2 = 0	Wylot nr 3 = 49	Wylot nr 4 = 0
-----------------	----------------	-----------------	----------------

NATEŻENIE RUCHU ROWEROWEGO
NA SKRZYŻOWANIU Unii Lubelskiej - Galeria Zamek


Oznaczenie skrzyżowania: R020

Uwagi:

Data wykonania pomiaru:	2015-05-13	Stan pogody:	pochmurno
Dzień tygodnia:	środa	Stan jezdni:	sucha
Godz. rozp. pomiaru:	08:00	Temperatura:	19 C
Czas trwania pomiaru:	60'		

1	Unii Lubelskiej (od Zamku)						SUMA
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	
SP	0	0	0	0	0	0	0
P	0	28	0	0	16	0	44
SL	0	0	0	0	0	0	0
SUMA	0	28	0	0	16	0	44

0 % jadących niezgodnie z przepisami



3	Unii Lubelskiej (od Fabrycznej)						SUMA
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	
SP	0	0	0	0	0	0	0
P	0	21	0	0	23	0	44
SL	0	0	0	0	0	0	0
SUMA	0	21	0	0	23	0	44

0 % jadących niezgodnie z przepisami

Suma pojazdów		
	P	[%]
Rch	0	0
Rs	49	56
Rp	0	0
R	0	0
Rs2	39	44
Rch2	0	0
Suma	88	100

Data sporządzenia	27.05.2015
Osoba wypełniająca	AB

Suma pieszych	0	osób
Suma pojazdów	88	P

Wylot nr 1 = 44	Wylot nr 2 = 0	Wylot nr 3 = 44	Wylot nr 4 = 0
-----------------	----------------	-----------------	----------------

NATEŻENIE RUCHU ROWEROWEGO
NA SKRZYŻOWANIU Unii Lubelskiej - Galeria Zamek


Oznaczenie skrzyżowania: R020

Uwagi:

Data wykonania pomiaru:	2015-05-13	Stan pogody: pogodnie
Dzień tygodnia:	środa	Stan jezdni: sucha
Godz. rozp. pomiaru:	15:00	Temperatura: 23 C
Czas trwania pomiaru:	60'	

1	Unii Lubelskiej (od Zamku)							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA	
SP	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
P	0 0	35 70 100	0 0 0	0 0 0	15 30 100	0 0 0	50	
SL	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
SUMA	0	35	0	0	15	0	50	

0 % jadących niezgodnie z przepisami



3	Unii Lubelskiej (od Fabrycznej)							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA	
SP	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
P	0 0	56 63 100	0 0 0	2 2 100	31 35 100	0 0 0	89	
SL	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
SUMA	0	56	0	2	31	0	89	

2 % jadących niezgodnie z przepisami

Data sporządzenia	27.05.2015
Osoba wypełniająca	AB

Suma pieszych	0	osób
Suma pojazdów	139	P

Wylot nr 1 = 89	Wylot nr 2 = 0	Wylot nr 3 = 50	Wylot nr 4 = 0
-----------------	----------------	-----------------	----------------

Suma pojazdów		
	P	[%]
Rch	0	0
Rs	91	65
Rp	0	0
R	2	1
Rs2	46	33
Rch2	0	0
Suma	139	100

NATEŻENIE RUCHU ROWEROWEGO
NA SKRZYŻOWANIU Unii Lubelskiej - Galeria Zamek


Oznaczenie skrzyżowania: R020

Uwagi:

Data wykonania pomiaru:	2015-05-13	Stan pogody: pogodnie
Dzień tygodnia:	środa	Stan jezdni: sucha
Godz. rozp. pomiaru:	16:00	Temperatura: 23 C
Czas trwania pomiaru:	60'	

1	Unii Lubelskiej (od Zamku)						SUMA
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	
SP	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
P	0 0	42 70 100	0 0 0	2 3 100	16 27 100	0 0 0	60
SL	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
SUMA	0	42	0	2	16	0	60

.3 % jadących niezgodnie z przepisami



3	Unii Lubelskiej (od Fabrycznej)						SUMA
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	
SP	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
P	0 0	51 64 100	0 0 0	1 1 100	28 35 100	0 0 0	80
SL	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
SUMA	0	51	0	1	28	0	80

1 % jadących niezgodnie z przepisami

Data sporządzenia	27.05.2015
Osoba wypełniająca	AB

Suma pieszych	0	osób
Suma pojazdów	140	P

Wylot nr 1 = 80	Wylot nr 2 = 0	Wylot nr 3 = 60	Wylot nr 4 = 0
-----------------	----------------	-----------------	----------------

Suma pojazdów		
	P	[%]
Rch	0	0
Rs	93	66
Rp	0	0
R	3	2
Rs2	44	31
Rch2	0	0
Suma	140	100

NATEŻENIE RUCHU ROWEROWEGO
NA SKRZYŻOWANIU Unii Lubelskiej - Galeria Zamek


Oznaczenie skrzyżowania: R020

Uwagi:

Data wykonania pomiaru:	2015-05-13	Stan pogody: pogodnie
Dzień tygodnia:	środa	Stan jezdni: sucha
Godz. rozp. pomiaru:	17:00	Temperatura: 23 C
Czas trwania pomiaru:	60'	

1	Unii Lubelskiej (od Zamku)						SUMA
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	
SP	0	0	0	0	0	0	0
P	0	38	0	0	18	0	56
SL	0	0	0	0	0	0	0
SUMA	0	38	0	0	18	0	56

0 % jadących niezgodnie z przepisami



3	Unii Lubelskiej (od Fabrycznej)						SUMA
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	
SP	0	0	0	0	0	0	0
P	0	49	0	3	23	0	75
SL	0	0	0	0	0	0	0
SUMA	0	49	0	3	23	0	75

4 % jadących niezgodnie z przepisami

Suma pojazdów		
	P	[%]
Rch	0	0
Rs	87	66
Rp	0	0
R	3	2
Rs2	41	31
Rch2	0	0
Suma	131	100

Data sporządzenia	27.05.2015
Osoba wypełniająca	AB

Suma pieszych	0	osób
Suma pojazdów	131	P

Wylot nr 1 = 75	Wylot nr 2 = 0	Wylot nr 3 = 56	Wylot nr 4 = 0
-----------------	----------------	-----------------	----------------